

اثر عملیات برودتی بر روی ریزساختار و خواص سایشی فولاد سردکار D6

علی حبیب‌الله‌زاده^{*}، عباس هنربخش رئوف و شهرام پیرهادی تواندشت

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مواد

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۸۶/۳/۱۹، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۸۷/۲/۱۶، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۸۷/۵/۲۴

چکیده اثر عملیات برودتی بر روی ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش فولاد سردکار پُرکُرم پُرکِرین D در مقایسه با اثر عملیات تند سرمایش بازگشت بر این خواص مطالعه شده است. عملیات برودتی شامل مراحل آستینیت کردن، سردکردن سریع در روغن داغ، سرمایش سریع فولاد تا دمای -78 یا -180°C و نگهداری نمونه‌ها در یکی از دمای مزبور به مدت ۶ یا ۲۴ ساعت است. نتایج نشان می‌دهد که عملیات برودتی، در مقایسه با عملیات سردکردن سریع بازگشت مستمر، به کاهش آستینیت باقی مانده و نیز تشکیل کاربیدهای ریز میکرونی در ساختار فولاد منجر می‌شود. مقاومت به سایش فولاد در اثر استفاده از عملیات برودتی، نسبت به عملیات حرارتی‌های مستمر، بسیار بهبود می‌یابد، در صورتی که تغییرات سختی ناشی از آن زیاد نیست. سختی و مقاومت به سایش فولاد با افزایش زمان یا دمای برودت در طی عملیات برودتی افزایش می‌یابد. مشخص شد که اثر افزایش زمان بیش از اثر افزایش برودت است؛ به‌نحوی که افزایش زمان از ۶ به ۲۴ ساعت مقاومت به سایش را به میزان ۲۳ درصد بهبود می‌بخشد؛ ولی افزایش برودت از -78- به -180°C فقط ۴ درصد بهبود در مقاومت به سایش ایجاد می‌کند. افزایش سرعت چرخش دیسک ساینده در طی آزمون سایش، مقاومت به سایش را زیاد می‌کند؛ ولی افزایش بار اعمالی این مقاومت را کاهش می‌دهد. به طورکلی، سختی و مقاومت به سایش فولاد D6 پس از عملیات برودتی بسیار برتر از این خواص در همین فولاد پس از عملیات سردکردن سریع بازگشت مستمر است.

کلمات کلیدی ساختار، سختی، مقاومت به سایش، عملیات برودتی، فولاد سردکار، D6

Effect of Cryotreatment on Microstructure and Wear Properties of Cold Work Tool D6 Steel

A. Habibollahzadeh*, A. Honarbakhsh Raoof and S. Pirhadi Tavandasht

Materials Engineering Department, Engineering Faculty, Semnan University

Abstract Effect of cryogenic treatment on microstructure, hardness, and wear resistance of high Cr-C tool (D6) steel has been studied, in comparison with effect of conventional quench-temper treatments on those properties. Cryotreatment includes austenitizing, quenching in hot oil, immediate cooling of steel down to -78 or -180°C, and keeping the samples at one of those temperatures for 6 or 24 hours. The results show that retained austenite decreases in microstructure and submicron carbides precipitate in matrix of steel after cryotreated samples, in relative to those after conventional quench-temper treatment. Wear resistance in cryotreated samples significantly increases in comparison of conventionally treated samples, however, hardness variation is moderate. Hardness and wear resistance increases as time and/or cooling increases during cryotreatment. It is revealed that increasing holding time in cryogenic environment from 6 to 24 hours improves wear resistance by 23%, however decreasing temperature of cryogenic environment from -78 to -180°C provides only 4% improvement in wear resistance. Increasing velocity of wear disk increases wear resistance, whereas, increasing applied load decreases wear resistance of steel. In general, wear resistance of D6 steel after cryotreatment is significantly superior to those properties in D6 steel after conventional quench-temper treatment.

Keywords Microstructure, Hardness, Wear resistance, Cryotreatment, Cold Work D6 Tool Steel.

*عهده‌دار مکاتبات

نشانی: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مواد.

تلفن: ۰۲۳۱-۳۳۳۴۲۰۱، پیام‌نگار: ahabibolahzadeh@semnan.ac.ir

۱_ مقدمه

کاربردهایی نظیر قطعه‌های مصرفی در دماهای زیر صفر درجه، قطعه‌هایی بسیار دقیق برای کاربرد در دماهای حداقل تا 200°C و تحت فشار زیاد، ابزار اندازه‌گیری، و قطعات نیازمند به سطح تمام شده خوب پیشنهاد می‌شود؛ در این کاربردها استحالة خود به خود آستینت باقی مانده می‌تواند منجر به نایابی‌داری ابعادی یا تغییر خواص فولاد منجر شود [۴]. در این حالت پس از آستینته کردن فولاد و سردکردن سریع آن تا دمای محیط، عملیات برودتی در دو مرحله شامل: الف. سرمایش فولاد از دمای محیط تا دمای زیر صفر، (به طور معمول نیتروژن مایع) ب. بازگشت فولاد صورت می‌پذیرد؛ به طوری که در مرحله اول، علاوه بر استحالة آستینت باقی مانده به مارتنتزیت جدید، دراثر انقباض شبکه بلوری ناشی از برودت زیاد و نیز انبساط حجمی ناشی از استحالة مارتنتزیتی، شرایط برای افزایش نفوذ کوتاه‌برد برای اتمهای کربن و عناصر آلیاژی فراهم می‌آید و خوش‌هایی اتمی تشکیل می‌شود [۸-۶]. در این مرحله با کاهش دما در طی عملیات برودتی دو نکته دیده می‌شود: الف. مارتنتزیت به دست آمده فوق اشباع‌تر می‌شود و شبکه بلوری آن اعوجاج بیشتری پیدا می‌کند؛ و ب. مارتنتزیت از نظر ترمودینامیکی نایاب‌تر می‌شود؛ به طوری که هر دو عامل موجب رانده شدن کربن به مناطق حاوی عیوب بلوری و تشکیل خوش‌های اتمی می‌شود [۹]. در طی مرحله دوم از عملیات یعنی بازگشت، این خوش‌ها یا به عنوان مناطق جوانه‌زنی کاربیدهای ریز عمل می‌کنند یا به طور مستقیم خود رشد می‌کنند [۱۰, ۹] و به کاربیدهای اتا، با فرمول Fe_7C و ساختار اُرتوروموبیک، و با ابعاد کمتر ۶ میکرون در زمینه فولاد تبدیل می‌شوند که نقش عمدۀ ای را در بهبود خواص فولاد ایفا می‌کنند [۱۱-۱۳]. گزارشی درخصوص رسوب کاربیدهای اتا در فولادها پس از عملیات حرارتی سخت کاری بازگشت مستمر وجود ندارد و درنتیجه این نوع کاربید فقط در طی عملیات حرارتی برودتی رسوب می‌کند [۱۴]. Huang و

فولادهای سردکار یکی از زیرگروه‌های فولادهای ابزارند که کاربردهای زیادی را در صنعت به خود اختصاص داده‌اند. این فولادها حاوی درصد بالایی از کربن (۱۵-۲%) و گروم (۱۱-۱۳%) به همراه مقادیری مولیبدن، وانادیم یا تنگستن هستند و به علت زیادبودن درصد عناصر آلیاژی، سختی پذیری این فولادها بالاست؛ به طوری که به راحتی با سردکردن سریع از دمای آستینته در هوا، روغن داغ یا در حمام نمک سخت می‌شوند. به همین علت نیز این فولادها پس از سختکاری پایداری ابعادی خوبی خواهند داشت. این فولادها در مصارفی که اساساً نیازمند مقاومت به سایش بالا هستند، نظیر قالب‌های شکل دهنده سرد و کشش سیم به کار می‌روند [۱].

فولادهای سردکار به طور معمول با عملیات حرارتی آستینته سرد کردن سریع در روغن داغ، (هوا یا نمک مذاب)، بازگشت، سخت می‌شوند. یکی از مشکلات این عملیات حرارتی مستمر، حضور آستینت باقی مانده پس از سختکاری است؛ زیرا آستینت باقی مانده نسبتاً نرم و شبکه‌پایدار است و می‌تواند تحت شرایط خاص، (به طور مثال در دماهای پایین)، به مارتنتزیت تبدیل شود. این استحالة همراه با ۴٪ انبساط حجمی است و اثرات مضر ناشی از اعوجاج حاصل از چنین انبساطی در برخی کاربردهای حساس به راحتی نمی‌توان صرف نظر کرد؛ ضمن این که مارتنتزیتِ جدید تُرد است. بنابراین نیاز است تا پس از اتمام عملیات حرارتی، مقدار آستینت باقی مانده در ساختار فولاد حداقل مقدار ممکن باشد. در راستای کاهش آستینت باقی مانده و بهبود خواص این فولادها، به صورت روشی جایگزین برای عملیات حرارتی‌های مستمر، از عملیات برودتی استفاده می‌شود که با وجود گرانی نسبی، مزایای بسیاری دارد [۲-۵]؛ به طوری که این مزایا به سهولت افزایش هزینه‌ها را جبران می‌کند. عملیات برودتی برای قطعه‌هایی با

جدول ۱. ترکیب شیمیایی فولاد ابزار سردکار (درصد وزنی)، D6.

C	Mn	Cr	W
۲,۰۵	۰,۵	۱۲,۵	۱,۳

۲ ساعت تنش گیری شدن، و تا دمای 500°C به آهستگی در کوره سرد شدن و درنهایت تا دمای محیط در هوا سرد شدن. برای عملیات حرارتی سختکاری، نمونه‌ها پس از پیش‌گرم شدن در دمای 650°C به مدت $1,5$ ساعت و آستینیته شدن، تحت سه نوع عملیات حرارتی تند سرمایش در روغن داغ بازگشت (OT)، سرد کردن سریع در نمک مذاب بازگشت (ST) و عملیات برودتی (Cryo)، قرار گرفتند که جزئیات هریک از عملیات در جدول ۲ ارائه شده است.

طبق جدول، دما و زمان عملیات برودتی نیز تغییر یافته تا اثر این دو عامل بر خواص بررسی شود. در طی عملیات برودتی می‌باید پس از سرد کردن سریع آنها در روغن گرم، از نگهداری طولانی نمونه‌ها در دمای محیط جلوگیری کرد؛ زیرا چنین تأخیری پایداری آستینیت می‌شود و اثر عملیات برودتی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید پس از سرد کردن سریع اولیه نمونه‌ها عملیات برودتی به سرعت انجام شود [۱۷، ۴، ۱]. سرد کردن و گرم کردن آهسته از دمای محیط تا دمای زیر صفر و نیز از دمای زیر صفر تا دمای محیط می‌تواند موجب رهایش تردی و تنش انباسته شده در ساختار شود [۱۷].

پس از عملیات حرارتی، نمونه‌ها برای مطالعه ریزساختار، شکل و توزیع کاربیدهای آلیاژی توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی، آماده شدند. برای اج کردن

همکاران خود [۹]، ترکیب این کاربیدها را در فولاد ابزار M2 به صورت $\text{Fe}_{\text{x}}\text{M}_{\text{y}}\text{C}$ (Mo, Cr, V, W=M) با ساختار FCC گزارش کرده‌اند. با خروج اتم‌های کربن و عنصر آلیاژی از زمینه مارتنزیتی و رسوب کاربیدهای اتا، از تنش‌های داخلی در مارتنزیت کاسته می‌شود و احتمال تشکیل ریزترک‌ها در زمینه فولاد نیز کاهش می‌یابد.

عامل تعیین‌کننده در حجم رسوب کاربیدهای اتا، زمان و دمای بازگشت پس از عملیات برودتی است و مرحله برودتی به طور معمول بر استحاله آستینیت باقی‌مانده به مارتنزیت مؤثر است [۱۴]. گزارش‌های مختلف [۱۶-۱۴۵-۳] حاکی از آن است که عملیات برودتی موجب بهبود سختی، افزایش دوام و عمر ابزار، افزایش مقاومت به سایش، پایداری ابعادی، هدایت الکتریکی و حرارتی فولاد می‌شوند. همچنین میزان افزایش مقاومت به سایش پس از عملیات برودتی در فولادهای ابزار از 60 تا 225 درصد نسبت به این مقاومت در نمونه‌ای با عملیات حرارتی مستمر گزارش شده است [۱۶، ۱۴].

در مقاله حاضر اثر دما و زمان عملیات برودتی بر ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش در فولاد ابزار سردکار کروم تنگستن دار (D6) مطالعه شده است. همچنین خواص حاصل از عملیات برودتی در این فولاد با خواص حاصل از عملیات حرارتی سرد کردن سریع در روغن داغ و نیز در حمام نمک بازگشت فولاد مقایسه شده است.

۲- روش آزمایش

فولاد ابزار سردکار کروم تنگستن دار (D6)، با ترکیب شیمیایی مندرج در (جدول ۱)، استفاده شد. نمونه‌هایی با ابعاد تقریبی $10 \times 15 \times 15$ میلیمتر از این فولاد برش زده شد. تمامی نمونه‌ها قبل از انجام عملیات حرارتی، در دمای 75°C به مدت

جدول ۲. انواع شرایط فرآیندهای عملیات حرارتی اعمال شده بر فولاد ابزار سردکار.D6.

علامت اختصاری	هدف	شرایط	نوع عملیات حرارتی
OT	عملیات استاندارد ۱ (برای مقایسه)	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، سردکردن سریع در روغن (دمای 70°C تا 80°C)، بازگشت ۱ ساعت در 170°C	سردکردن سریع در روغن داغ_بازگشت
ST	عملیات استاندارد ۲ (برای مقایسه)	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، سردکردن سریع در حمام نمک(۳۰۵ دقیقه در دمای 300°C)، بازگشت ۱ ساعت در 170°C	سردکردن سریع در نمک مذاب_بازگشت
(Cryo- $78/6$)	بررسی اثر عملیات برودتی	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، سردکردن سریع در روغن (دمای 70°C تا 80°C)، و در ادامه سرمایش تا دمای -78°C CO_2 جامد) و نگهداری به مدت ۶ ساعت	عملیات حرارتی برودتی ($-78^{\circ}\text{C}/6\text{h}$)
(Cryo- $78/24$)	بررسی اثر زمان در عملیات برودتی	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، و سرد کردن سریع در روغن (دمای 70°C تا 80°C)، و در ادامه سرمایش تا دمای -78°C CO_2 جامد) و نگهداری به مدت ۲۴ ساعت	عملیات حرارتی برودتی ($-78^{\circ}\text{C}/24\text{h}$)
(Cryo- $180/6$)	بررسی اثر دما در عملیات برودتی	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، و سرد کردن سریع در روغن (دمای 70°C تا 80°C)، و در ادامه سرمایش تا دمای -180°C - (نیتروژن مایع) و نگهداری به مدت ۶ ساعت	عملیات حرارتی برودتی ($-180^{\circ}\text{C}/6\text{h}$)
(Cryo- $180/24$)	بررسی اثر زمان و هم دمایی بودن در عملیات برودتی	۱۵ دقیقه آستینیته در $980 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ، و سردکردن سریع در روغن (دمای 70°C تا 80°C)، و در ادامه سرمایش تا دمای -180°C - (نیتروژن مایع) و نگهداری به مدت ۲۴ ساعت	عملیات حرارتی برودتی ($-180^{\circ}\text{C}/24\text{h}$)

سختی زمینه و ریزساختار به ترتیب با روش سختی سنجی و یکرز، (با نیروی ۱۰۰ کیلوگرم) و میکرو یکرز، (با نیروی ۱۰۰ گرم) اندازه گیری شد. از آزمون بلوك (نمونه)، بر دیسک برای اندازه گیری مقاومت به سایش نمونه ها در برابر فولاد ساختار، از روش XRD کمک گرفته شد.

نمونه ها از محلول نیتال ۴٪ استفاده شد. ترکیب شیمیابی زمینه و کاربیدها با آنالیز EDX اندازه گیری شد. برای مطالعه حضور آستینیت باقی مانده در نمونه ها، و نیز سایر فازهای موجود در ساختار، از روش XRD کمک گرفته شد.

عملیات حرارتی، زمینه به طور معمول دارای کاربید نوع M_7C_3 خواهد بود (شکل ۲ و ۳). نکته مهم در زمینه نمونه های برودتی (شکل ۱)، حضور ذرات کاربیدی ریز در حد $1-0.5$ میکرون است که در زمینه پراکنده شده اند، البته این ذرات به علت ریزی بودن به راحتی با دستگاه های EDX موجود تجزیه نمی شوند؛ ولی همان طور که بیان شد ترکیب این کاربیدها به صورت η - $Fe_{23}C$ گزارش شده است [۱۱-۱۲]. با توجه به شکل ۱، این رسوبات ریز به صورت یکنواخت در زمینه پراکنده شده اند که می توان این یکنواختی را یکی دیگر از مزایای به کار گیری عملیات برودتی برای فولادها شمرد؛ به نحوی که هر دو عامل ریزی و توزیع یکنواخت این کاربیدها بهبود سختی و مقاومت به سایش را فراهم کنند [۱۹].

الگوی های اشعه ایکس در شکل ۳ میین حضور فازهای نظیر مارتزیت (α) و آستنیت باقی مانده (γ) در کنار کاربید M_7C_3 در ساختار است. در صورتی که نسبت شدیدترین پیک های مربوط به فازهای مختلف را معیار تقریبی از مقدار نسبی هر فاز در ریزساختار بدانیم، طبق الگوهای موجود در شکل ۳، نسبت بلندترین پیک های مربوط به آستنیت باقی مانده و مارتزیت در نمونه هایی با عملیات حرارتی سرد کردن سریع بازگشت مستمر و عملیات حرارتی برودتی به ترتیب حدوداً برابر با $9.7/17.3$ است و همچنین نسبت شدیدترین پیک های مربوط به کاربید M_7C_3 و مارتزیت در نمونه هایی با همان دو نوع عملیات حرارتی به ترتیب حدوداً برابر با $0.27/0.15$ است.

این مقادیر نشان دهنده کاهش میزان آستنیت باقی مانده، (در اثر استحالة آن به مارتزیت) و کاربید M_7C_3 در زمینه پس از عملیات برودتی در مقایسه با عملیات سرد کردن سریع بازگشت است. محققان میزان آستنیت باقی مانده در فولادهای ابزار را پس از عملیات حرارتی مستمر و پس از عملیات برودتی، به ترتیب، برابر با $12-13$ و $8-6$ درصد گزارش کرده اند [۱۲، ۱۹]

سخت شده SAE ۲۱۰۰۵ استفاده شد. در تمامی آزمون ها، زمان یک ساعت انتخاب شد و اثر سرعت خطی دیسک ساینده و نیز اثر بار اعمالی بر مقاومت به سایش نمونه ها ارزیابی شد. برای محاسبه مقاومت به سایش (WR)، از این رابطه استفاده شد [۱۸]:

$$WR = F.v / V.H_v$$


در این رابطه F ، v و H_v به ترتیب بار اعمالی (N)، سرعت خطی دیسک ساینده (m/s)، کاهش حجم نمونه در واحد زمان (m^3/s)، و سختی میکروویکنر نمونه.

۳- بحث


شکل های ۱ و ۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار فولاد سرد کار پس از فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی های مختلف است.

همان طور که ملاحظه می شود، زمینه مارتزیتی در ریزساختار، حاوی سه نوع مختلف از کاربیدها (به رنگ های روشن، تیره و خاکستری)، است. ترکیب زمینه و کاربیدهای مختلف در نمونه هایی با عملیات حرارتی مختلف در جدول ۳ و ۴ ارائه شده است. که نسبت کربن به گرم تعیین کننده نوع کاربیدهای گرم دار است؛ به طوری که اگر این نسبت بیش از ۳ باشد کاربیدها می توانند از نوع M_7C_3 یا $M_{23}C$ باشند. در غیر این صورت کاربیدها از نوع M_7C خواهند بود [۲]. براین اساس، طبق جدول ۳ و ۴ می توان گفت کاربید تیره از نوع M_7C_3 است که حضور آن بر اساس الگوی اشعه ایکس (شکل ۳) نیز مورد تأیید است. البته در الگوی اشعه ایکس پیک های مربوط به سایر کاربیدها مشاهده نمی شود که می تواند ناشی از حضور درصد کمی از این کاربیدها در زمینه باشد.

به هر حال نتایج حاکی از این است که پس از هر نوع



شکل ۱. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی از زمینه فولاد سردکار در بزرگنمایی $\times 1500$ پس از (a) عملیات حرارتی سردکردن سریع در نمک مداد بازگشت (ST) و عملیات حرارتی بروودتی (Cryo), (b) در 78°C -برای ۶ ساعت، (c) در 78°C -برای ۲۴ ساعت، (d) در -180°C -برای ۶ ساعت و (e) در -180°C -برای ۲۴ ساعت.



شکل ۲. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی از کاربیدهای مختلف موجود در ساختار فولاد سردکار در بزرگنمایی $\times 4000$ پس از (a) عملیات حرارتی سردکردن سریع در نمک مذاب بازگشت (ST) و عملیات حرارتی برودتی (Cryo)، (b) در -78°C - برای ۶ ساعت، (c) در -78°C - برای ۲۴ ساعت، (d) در -180°C - برای ۶ ساعت و (e) در -180°C - برای ۲۴ ساعت.

جدول ۳. ترکیب شیمیایی زمینه و کاربیدهای مختلف موجود در ریزساختار فولاد سردکار D6 پس از عملیات سردکردن سریع در نمک مذاب بازگشت (درصد وزنی).



	Matrix	Gray carbide	Dark carbide	Bright Carbide
C	۱/۱۰	۱۲,۳۱	۱۰,۴۱	۱۸,۹۵
Cr	۷,۴۹	۷/۷۱	۴۰/۶۴	۱۰,۴۸
Fe	۹۱,۶۶	۷۶,۷۲	۴۸/۹۵	۷۰,۵۷
W	۰,۷۴	۳/۲۶		

جدول ۴. ترکیب شیمیایی زمینه و کاربیدهای مختلف موجود در ریزساختار فولاد سردکار D6 پس از عملیات برودتی (درصد وزنی).


	Matrix	Gray carbide	Dark carbide
C	۱,۱۲	۹,۹۹	۱۲,۱۰
Cr	۷,۶۳	۹,۳۷	۴۲,۷۱
Fe	۸۹,۳۲	۷۸,۶۷	۴۵,۲۰
W	۱,۹۳	۱,۹۷	

که مقدار آستنیت باقی مانده نزدیک به نصف تقلیل می‌یابد. در چنین شرایطی شاید علت کاهش آستنیت باقی مانده و تبدیل آن به مارتزیت، عدم پایداری ترمودینامیکی آستنیت باقی مانده در دمای محیط باشد؛ به طوری که میزان این ناپایداری با کاهش دما تا دمای‌های زیر صفر افزایش بیشتری یابد. به عبارتی نیروی محرکه برای تحول آستنیت باقی مانده به فازی دیگر افزایش می‌یابد. دو حالت موجود برای تحول آستنیت باقی مانده یکی تحول آن به فریت و سماتیت و دیگری تحول آن به مارتزیت است، که در دمای‌های پایین که شرایط نفوذ اتم‌ها مشکل‌تر است، بروز حالت دوم نزدیک‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در طی تحول آستنیت باقی مانده به مارتزیت نیازی به نفوذ تک‌تک اتم‌ها نیست و استحالة فقط با ایجاد تحول برشی انجام می‌پذیرد. بنابراین براساس نتایج متالوگرافی و XRD عملیات برودتی به کاهش آستنیت باقی مانده منجر می‌شود و موجب تشکیل رسوبات ریزمیکرونی و یکنواخت در زمینه فولاد می‌شود که هر دو تحول می‌توانند عامل اصلی در بهبود سختی و خواص سایشی باشند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

تغییرات ریزساختی زمینه و سختی کل ساختار به جای فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی‌های مختلف (شکل ۴) حاکی از آن است که کمترین سختی حاصل مربوط به نمونه سردکردن سریع در روند بازگشت شده است و همچنین در این نمونه تفاوت ساختی زمینه و سختی کل در مقایسه با سایر نمونه‌ها بیشترین مقدار است. چنین امری می‌تواند میان این موضوع باشد که در نمونه‌های OT کاربیدها سهم بیشتری را در سختی نهایی نمونه برعهده دارند. نمونه‌ای با عملیات سردکردن سریع در نمک مذاب بازگشت شده (ST) دارای سختی بالاتری نسبت به نمونه قبلی است، و در این نمونه اختلاف میان ساختی زمینه و ساختار کلی نیز کاهش می‌یابد که میان سهم بالاتر اثر سختی زمینه در سختی کل نمونه است.



شکل ۳. الگوی XRD از فولاد سردکار پس از (بالا) سردکردن سریع در نمک مذاب- بازگشت (ST) و (پایین) عملیات برودتی (Cryo-180/24).



شکل ۴. سختی زمینه (□) و سختی کل ساختار (■) در فولاد سردکار پس از عملیات حرارتی های مختلف، (علامت اختصاری طبق جدول ۲).

این نمونه ها با سایر نمونه ها، ۲۸,۵ درصد است که از جمله علل آن، می توان به کاهش آستینیت باقیمانده (شکل ۳) و نیز تشکیل خوشه های اتمی [۹,۱۰] و رسوب ذرات ریزکاربیدی در زمینه نمونه های برودتی (شکل ۱) اشاره کرد. در این حالت کمترین تفاوت میان سختی زمینه و سختی کل نیز مشاهده می شود که میین سهم بالاتر سختی زمینه در افزایش سختی کل نمونه است.

اندازه گیری شده از زمینه، برآیند سختی زمینه، (مخلوط مارتنتزیت و آستینیت باقیمانده)، به همراه رسوبات ریزکاربیدی است (شکل ۱c-d) که با ریزسختی سنجی قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. به طور کلی، در میان نمونه های برودتی، سختی کل نمونه ها با افزایش زمان یا میزان برودت، افزوده می شود ولی اختلاف میان سختی زمینه و سختی کل کاهش می یابد. کمترین اختلاف میان سختی زمینه و سختی کل مربوط به نمونه ای با زمان برودت ۲۴ ساعت و دمای برودت -180°C است؛

(شکل ۴). شاید علت این امر ایجاد ریزترک های بیشتر در نمونه سریع سرد شده در روغن (OT) باشد که با سرعت بیشتری نسبت به نمونه سریع سرد شده در نمک مذاب (ST) از دمای آستینیت سرد شده است. به نحوی که در سرعت های سرماشیش بالا احتمال تشکیل ریزترک ها دراثر استحالة مارتنتزیتی بیشتر است و همچنین تشکیل ریزترک ها همراه با رهایش تنش های پسماند موجود در مارتنتزیت است؛ به طوری که هر دو عامل می توانند باعث کاهش سختی زمینه در طی اندازه گیری ها شود و درنتیجه فاصله سختی زمینه و سختی کل در نمونه های سریع سرد شده در روغن افزایش یابد و سختی زمینه و سختی کل ساختار در مقایسه با سایر نمونه ها نیز کاهش می یابد.

طبق شکل ۴، بالاترین سختی مربوط به نمونه هایی با عملیات برودتی (Cryo) است که نسبت به سایر نمونه ها، به طور متوسط ۱۴ درصد سختی بالاتر دارد و حداقل تفاوت سختی در

فراوری شده در 78°C به مدت ۲۴ ساعت، به میزان ۱۰٪ بهتر از سختی نمونه فراوری شده در 180°C - به مدت ۶ ساعت است. این نتیجه، تأکیدی مجدد بر این ایده است که در طی عملیات برودتی، فرآیندی هم دما بروز می‌کند.


در ضمن به ازاء زمان برودت ۶ ساعت، افزایش میزان برودت از 78°C - به 180°C - باعث افزایش سختی در حد ۹ درصد می‌شود که در مقایسه با اثر زمان برودت بر سختی، تاثیر کمتری را نشان می‌دهد. همچنین به ازاء زمان ۲۴ ساعت برودت دهی، تفاوت سختی نمونه‌ها پس از قرارگیری در 78°C - یا 180°C کمتر می‌شود و به حد ۴ درصد می‌رسد. نکته اول: اثر دمای برودت بر سختی کمتر از زمان برودت دهی است و نکته دوم: در زمان‌های طولانی برودت دهی، اثر دمای برودت کاهش می‌یابد. درنتیجه به ازاء زمان‌های برودت دهی طولانی، حتی در دمای 78°C نیز می‌توان از مزایای عملیات برودتی برای افزایش سختی فولاد بهره گرفت. چنین نتیجه‌ای موافق نتایج دیگر محققان نیز می‌باشد [۱۷].

در بررسی نتایج آزمون‌های سایش، شکل‌های ۵ و ۶ نشان می‌دهد که کمترین مقاومت به سایش مربوط به نمونه سردکردن سریع در روغن- بازگشت شده، (OT) است نمونه‌ای با عملیات سردکردن سریع در نمک مذاب بازگشت شده (ST) مقاومت به سایش بالاتری نسبت به نمونه قبلی دارد. این نتایج در راستای نتایج سختی‌سنجی‌هast؛ یعنی مقاومت به سایش با افزایش سختی بهبود می‌یابد. از طرف دیگر مقاومت به سایش در نمونه‌های برودتی بیش از سایر نمونه‌های است که متناظر با بالاترین سختی در چنین نمونه‌هایی نیز می‌باشد؛ بهنحوی که به طور متوسط میزان بهبود در مقاومت به سایش در نمونه‌های برودتی حدود ۸۰ درصد بیش از این مقاومت در سایر نمونه‌های است. از آنجا که در نمونه‌های برودتی، مقدار آستینیت باقی‌مانده در زمینه ناچیز است و ذرات ریز رسوب می‌کنند، این دو عامل، نقش مفید و اصلی را در بهبود مقاومت به سایش ایفا می‌کنند.

نمونه‌ای که بیشترین سختی را در حد ۸۲۰ ویکرز دارد و شامل کمترین آستینیت باقی‌مانده، (شکل ۳) و احتمالاً بیشترین رسوبات ریزکاربیدی در زمینه (شکل ۴) است.

از آنجا که در تحقیق حاضر زمان بازگشت فقط یک ساعت انتخاب شده است، باید توجه داشت که به احتمال زیاد فرصت کافی برای رسوب کامل کاربیدهای ریزمیکرونی فراهم نشده است. در این حالت افزایش سختی نمونه‌ها در طی عملیات برودتی به طور معمول حاصل از جایگزینی آستینیت باقی‌مانده نرم توسط مارتنتزیت سخت و پُرتیش است؛ ولی در مرحله بازگشت تشکیل کاربیدهای ریزمیکرونی در زمینه فولاد نیز موجب افزایش سختی می‌شود. اما اگرچه استحالة آستینیت باقی‌مانده به مارتنتزیت موجب افزایش سختی می‌شود، در مرحله بازگشت، به ازاء تشکیل کاربیدهای ریز، میزان کربن اشباع بالا در مارتنتزیت کاهش می‌یابد و از تنش‌های داخلی در مارتنتزیت کاسته می‌شود و درنهایت سختی مارتنتزیت افت می‌کند. بنابراین در عمل، افزایش سختی فولاد پس از عملیات حرارتی، برآیند بروز تمامی این‌گونه تحولات است.

در میان نمونه‌های برودتی، افزایش زمان برودت دهی در دمایی خاص موجب افزایش قابل توجه در سختی زمینه، در حد ۱۴ تا ۲۰ درصد می‌شود (شکل ۴)؛ البته این افزایش تأثیر کمتری بر سختی کل دارد و اثر آن در حد ۵ تا ۸ درصد است. در این شرایط اثر زمان در دمای برودت 78°C بر افزایش سختی بیشتر از اثر آن در دمای برودت 180°C است؛ به طوری که در این دما با افزایش زمان برودت دهی از ۶ به ۲۴ ساعت سختی زمینه در حد ۲۰ درصد بهبود می‌یابد. تغییر سختی نمونه‌ها با افزایش زمان برودت دهی میین وقوع پدیده یا پدیده‌هایی هم‌دما، در ساختار فولاد است که یکی از آن پدیده‌ها می‌تواند تشکیل خوش‌های اتمی باشد؛ بهنحوی که نگهداری طولانی‌تر نمونه‌ها در دماهای پایین، فرصت انجام نفوذ موضعی و تشکیل خوش‌های اتمی بیشتری را فراهم می‌کند. علاوه براین، سختی نمونه



شکل ۵. مقاومت به سایش فولاد سردکار پس از شرایط مختلف عملیات حرارتی، بار اعمالی (N)، و سرعت (m/s) دیسک ساینده (علامات اختصاری طبق جدول ۲).

بهبود می یابد. علاوه بر این مقاومت به سایش فقط در حد $4/3$ درصد 78°C - 180°C بهترین شرایط سایشی در نمونه ای با 24 ساعت نگهداری در 180°C به دست می آید که تحت شرایط مختلف (بار اعمالی و سرعت)، حداقل 30% و حدکثر 180% مقاومت به سایش بهتری نسبت به نمونه های غیربرودتی دارد، (شکل ۵ و ۶). این امر در حالی است که میزان افزایش سختی در این نمونه ها فقط در حد حدکثر 14 تا 20 درصد است. به عبارتی اگرچه در نظر اول افزایش سختی چشمگیر نیست، بهبود مقاومت سایشی حاصل شده زیاد است. چنین نتایجی با گزارش های سایر محققان که افزایش مقاومت سایش در فولادهای ابزار را از 60 تا 225 درصد ذکر کرده اند، همخوانی خوبی نشان می دهد [۱۶، ۱۴].


در طی آزمون های سایش اثر دو عامل سرعت حرکت نمونه و دیسک ساینده دربرابر یکدیگر و افزایش بار اعمالی، برروی مقاومت به سایش نیز بررسی شد. نتایج آزمون ها (شکل ۵) مبین این است که با افزایش سرعت دیسک، مقاومت به سایش افزایش می یابد که ممکن است علت آن تشکیل اکسیدهای محافظ و چسبنده از قبل Cr_2O_3 در سطح فولاد ابزار باشد که به واسطه افزایش دما (ناشی از افزایش سرعت دیسک) در نقاط تماس نمونه و دیسک می تواند تشکیل شوند. از طرفی افزایش سرعت دیسک فرصت برای چسبندگی را در نقاط تماس کاهش می دهد و درنتیجه مقاومت به سایش بهبود بیشتری می یابد. توجیه دقیق این نتایج مطالعات بیشتری نیاز دارد.

از طرف دیگر همان طور که می توان انتظار داشت، افزایش بار اعمالی در طی آزمون سایش موجب کاهش مقاومت به سایش در تمامی نمونه های سخت شده می شود (شکل ۶)، علت چنین کاهشی در مرحله اول، افزایش تنش های موضعی ناشی از افزایش بار در نقاط تماس دو سطح درگیر (نمونه و دیسک)، است که می تواند به تشدید فرآیند سایش، از روش افزایش مقدار تغییر شکل ها یا تشکیل ریز ترک ها در سطوح تماس منجر شود.

علاوه بر این، افزایش تنش های موضعی به افزایش دمای

بهترین شرایط سایشی در نمونه ای با 24 ساعت نگهداری در 180°C به دست می آید که تحت شرایط مختلف (بار اعمالی و سرعت)، حداقل 30% و حدکثر 180% مقاومت به سایش بهتری نسبت به نمونه های غیربرودتی دارد، (شکل ۵ و ۶). این امر در حالی است که میزان افزایش سختی در این نمونه ها فقط در حد حدکثر 14 تا 20 درصد است. به عبارتی اگرچه در نظر اول افزایش سختی چشمگیر نیست، بهبود مقاومت سایشی حاصل شده زیاد است. چنین نتایجی با گزارش های سایر محققان که افزایش مقاومت سایش در فولادهای ابزار را از 60 تا 225 درصد ذکر کرده اند، همخوانی خوبی نشان می دهد [۱۶، ۱۴].

در این حالت با اینکه نمونه های غیربرودتی (ST و OT) دارای آستنیت باقی مانده است، (شکل ۳) و این فاز نیز نسبت به مارتنتزیت نرم تر و چقرمه تر است، انتظار می رود مقاومت به سایش در این نمونه ها بهتر از نمونه های برودتی باشد؛ ولی درنهایت نتایج خلاف این موضوع را نشان می دهنند. بر این اساس به نظر می رسد سازوکار سایش در نمونه های برودتی (با آستنیت باقی مانده ناچیز و کاربیدهای ریز) متفاوت با نمونه های غیربرودتی (دارای آستنیت باقی مانده) باشد و ممکن است مقاومت به سایش در نمونه های برودتی بیشتر متاثر از حضور کاربیدهای ریز و با توزیع یکنواخت در زمینه مارتنتزیتی باشد؛ به طوری که به واسطه رسوب این کاربیدها در طی بازگشت، درصد کربن (و به احتمال زیاد عناصر آلیاژی) در زمینه مارتنتزیتی کاهش و چقرمه کمی زمینه بهبود می یابد؛ به طوری که آمیزه ای از مخلوط زمینه چقرمه تر و ذرات سخت و ریزکاربیدی، مقاومت به سایش در فولاد را افزایش می دهد. مقایسه مقاومت به سایش نمونه های برودتی نشان می دهد (شکل ۵ و ۶) که در یک دمای برودتی خاص با افزایش زمان عملیات، مقاومت به سایش به طور میانگین 26.5 درصد افزایش می یابد؛ در مقابل در طی عملیات برودتی با کاهش دما از




شکل ۶. مقاومت به سایش فولاد سرده کار پس از عملیات های حرارتی مختلف، بارهای اعمال متفاوت (N)، در شرایط حداقل سرعت (m/s)، دیسک ساینده (علامت اختصاری طبق جدول ۲).

به حضور آستینیت کمتر و نیز حضور ذرات ریزکاربیدی با پراکنده‌گی یکنواخت، اشاره کرد که احتمال تحولات ساختاری را در حین سرویس دهی کاهش می‌دهد و تغییرات کمتری را در خواص ایجاد می‌کند.

درنهایت ارتباط مقاومت به سایش با سختی نمونه‌ها در شکل ۷ ارائه شده است که طبق آن با افزایش بار اعمالی از ۲۰ نیوتن به ۵۰ نیوتن، به طور متوسط ۵۴/۷ و ۲۱/۷ درصد، به ترتیب، از مقاومت به سایش نمونه‌های غیربرودتی و برودتی کاسته می‌شود. در چنین شرایطی کمترین کاهش در مقاومت به سایش نیز برای نمونه‌های برودتی با زمان برودت ۲۴ ساعت و برابر با ۱۲/۸ درصد است. طبق شکل ۷ در بارهای کم ۲۰ (۰ نیوتن) با افزایش سختی نمونه‌ها، مقاومت به سایش روند صعودی دارد و ارتباط سختی سایش تقریباً خطی است. نکته مهم این است که در بارهای زیاد (۵۰ نیوتن) تغییرات مقاومت به سایش با سختی غیرخطی می‌شود؛ به

نقاط تماس می‌شود که به واسطه آن استحکام موضعی در نقاط تماس کاهش می‌یابد، و قطعه‌ها در نقاط تماس منبسط می‌شوند و فشار موضعی و مساحت سطح درگیر در مناطق تماس به مقدار بیشتری افزایش می‌یابد. تمامی این عوامل موجبات افزایش اصطکاک‌ها میان دو ماده را فراهم می‌آورد و حجم سایش را افزایش می‌دهد؛ درواقع مقاومت به سایش کاهش می‌یابد. البته میزان کاهش مقاومت به سایش (به خصوص در بار ۵۰ نیوتن) در نمونه‌های برودتی کمتر از سایر نمونه‌های است، (شکل ۶ و ۷). این واقعیت می‌تواند میان این موضوع باشد که استفاده از عملیات برودتی، در مقایسه با سایر عملیات سختکاری، به علت پایدارتر کردن ساختار دربرابر تغییرات حرارتی، موجب افزایش سختی گرم در فولاد می‌شود و مقاومت به سایش را بهبود می‌بخشد. شرایط مشابه با این موضوع برای فولادهای D2 و M2 نیز گزارش شده است [۱۷]. از علل پایداری حرارتی ساختار در نمونه‌های برودتی، می‌توان



شکل ۷. ارتباط میان سختی و مقاومت به سایش در فولاد D6، در شرایط متفاوت عملیات حرارتی، بار اعمالی، و سرعت خطی دیسک سای.

سردکار D6 مشخص کرد که در مقایسه با عملیات حرارتی مستمر سرد کردن سریع بازگشت، عملیات برودتی موجب بهبود فراوان در سختی و بهخصوص در مقاومت به سایش این فولاد، به ترتیب در حد ۱۴۰ و ۸۰ درصد، می‌شود و همچنین موجب فراهم شدن شرایط زیر در این فولاد می‌شود:

۱. آستینیت باقی مانده در ساختار کاهش می‌یابد و کاربیدهای ریزمیکرونی با توزیع یکنواخت در ریزساختار رسوب می‌کنند.
۲. نگهداری فولاد در دماهای برودتی (-78°C - یا -180°C) موجب بروز پدیده یا پدیده‌های هم‌دما می‌شود.
۳. تاثیر افزایش زمان عملیات برودتی بر بهبود سختی و مقاومت به سایش بیش از اثر کاهش دما در طی این عملیات است.
۴. با نگهداری طولانی مدت فولاد در دماهای برودتی، اثر کاهش دما بر برودت از (-78°C - به -180°C) بر سختی و مقاومت به سایش کاهش می‌یابد.
۵. افزایش سرعت حرکت در طی آزمون سایش منجر به

روشی که طبق شکل ۷ در بار ۵۰ نیوتن، افزایش سختی نمونه‌ها تا کمتر از 740°C ویکرز، بهبود مقاومت به سایش در فولاد D6 نمی‌شود. در صورت افزایش سختی نمونه تا مقادیری بیش از 740°C ویکرز، مقاومت به سایش با شبیه نسبتاً زیادی افزایش می‌یابد. از آنجا که فقط نمونه‌های برودتی سختی بالای 740°C ویکرز دارند، به نظر می‌رسد در این حالت نیز توانایی در حفظ سختی و پایداری حرارتی، عامل چنین رفتاری در نمونه‌های برودتی است؛ زیرا افزایش بار در طی آزمون سایش (تا ۵۰ نیوتن) همراه با افزایش دما در میان سطوح نمونه و دیسک ساینده است. در این شرایط فقط نمونه‌هایی که سختی گرم خود را حفظ کنند، مقاومت به سایش بیشتری ارائه می‌دهند. به عبارتی استفاده از عملیات برودتی به حفظ سختی گرم در نمونه‌ها منجر می‌شود و حد تحمل بار را در نمونه‌ها در طی شرایط سایشی افزایش می‌دهد.

۴- نتیجه‌گیری

از زیابی ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش در فولاد

- Carbides in Special Cryogenic and Tempering Process Key to Improved Properties of Alloy Steels”, *Industrial Heating*, Vol. 64 No. 1 (1997) 40-44.
8. Yun, D., Xiaoping, L. and Hongshen, X., “Deep Cryogenic Treatment of High Speed Steel and its Mechanism”, *Heat Treatment of Metals*, Vol. 25 No. 3 (1998) 55-59.
9. Huang, J. Y. and Zhu, Y. T., Liao, X. Z., Beyerlein, I. J., Bourke, M. A. and Mitchell, T. E., “Microstructure of Cryogenic Treated M2 Tool Steel”, *Materials Science and Engineering*, Vol. 339 Trans. A (2003) 241-244.
10. Hayakawa, H., Tanigami, M. and Oka, M., “Low Temperature Aging of the Freshly Formed Marten site in a Fe-Ni-C Alloy”, *Metallurgical Trans. A* Vol. 16 (1985) 1745-1750.
11. Chen, L., Böttger, A. and Mittemeijer, E. J., “Tempering of Iron-Carbon-Marten sites”, *Metallurgical Trans. A* Vol. 23 No. 4 (1992) 1120-1145.
12. Meng, F., Tagashira, K., Azuma, R. and Sohma, H., “Role of Eta Carbide Precipitation on the Wear Resistance Improvements of Fe-12Cr-Mo-V-1.4C Tool Steel by Cryogenic Treatment”, *ISIJ*, Vol. 34 No. 2 (1994) 205-210.
13. Meng, F., Tagashira, K., Sohma, H., “Wear Resistance and Microstructure of Cryogenic Treated Fe-1.4Cr-1C Bearing Steel”, *Script Metallurgical and Materialia*, Vol. 31 No. 7 (1994) 865-868.
14. Yen, P. L., “Effect of Cryogenic Treatment on the Wear Resistance of Tool Steel”, PhD Thesis, The Pennsylvania State University, USA, (1996).
15. Mahmudi, R., Ghasemi, H. M., Faradj, H. R., “Effects of Cryogenic Treatments on the Mechanical Properties and Wear Behavior of High Speed Steel M2”, *Heat Treatment of Metals*, Vol. 27 No. 3 (2000) 69-72.
16. Collins, D. N. and Dormer, J., “Deep Cryogenic Treatment of a D2 Cold Work Tool Steel”, *Heat Treatment of Metals* Vol. 24 No. 3 March (1997) 71-74.
17. Lal, D. M., Renganarayanan, S. and Kalanidhi, A. “Cryogenic Treatment to Augment Wear Resistance of Tool and Die Steels”, *Cryogenic*, Vol. 41 (2001) 149-155.
18. ASTM Standard Book, “Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on Disk Apparatus”, G99-95 Vol. 03-02 (1995) 386-390.
19. Dasilva, F. J., Franco, S. D., Machado, Á. R., Ezugwu, E. O. and Souza, J. A. M., “Performance of Cryogenically Treated HSS Tools”, *Wear*, Vol. 261 (2006) 674-685.
- بهبود مقاومت به سایش در نمونه های برودتی می شود. ۶. نمونه های برودتی به جای افزایش بار اعمالی مقاومت بیشتری، در مقایسه با سایر نمونه ها، دربرابر کاهش مقاومت به سایش از خود نشان می دهد.
- عملیات برودتی موجب بهبود پایداری حرارتی و سختی گرم در فولاد می شود. ۷.
- تقدیر و تشکر**
- بدین وسیله نویسنده‌گان مقاله از مدیر محترم گروه مواد و ریاست محترم دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان برای حمایت های مالی، تدارکاتی و آزمایشگاهی تشکر می نمایند.
- مراجع**
1. Wilson, R., “Metallurgy and Heat Treatment of Tool Steels”, McGraw-Hill, London (1975).
 2. Tool Materials, ASM Specialty Handbook, Editor Davis, J. R., (1995).
 3. Becherer, B.A., and Witheyford, T. J., “Cold Treatment and Cryogenic Treatment of steel”, 10th Edition Article ASM, Materials Park, OH, Vol.4 (1991) 203-206.
 4. Geller, Yu., Tool Steels, Mir Publisher, (1987), 303-305.
 5. Reitz, W. and Pendray, J., “Cry processing of Materials, a Review of Current Statute”, *Materials and Manufacturing Processes*, Vol. 16 No. 6 (2001) 829-840.
 6. Meng, F., Tagashira, K., Azuma, R. and Sohma, H., “Role of Eta-Carbide Precipitations in the Wear Resistance Improvements of Fe-12Cr-Mo-V-1.4C Tool Steel by Cryogenic Treatment”, *ISIJ*, Vol. 34 No. 2 (1994) 205-210.
 7. Yen, P. and Kamody, D. J., “Formation of Fine Eta